

Attestation de formation

La présente atteste que le personnel de l'établissement situé au

17 725 boul. de Pierrefonds, Pierrefonds

A suivi une session de formation en

Procédures d'évacuation

Le 4 Octobre 2023



Formateur :
Quneary Ong

www.pmuquebec.com
1-855-499-8496



Rapport d'exercice d'évacuation 2023 – Manoir de l'ouest de l'île

1. Identification du site

Adresse	17 725 boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds		
Date et heure :	4 Octobre 2023, 11h07	Nombre de personnes à évacuer :	+/- 55 personnes
Technicien de PMU Québec :	Quneary Ong		
Stratégie d'évacuation :	Alarme incendie		
Scénario d'évacuation :	Avertisseur manuel déclencher		
Panneau d'alarme incendie :	Simple signal		
Alarme activée par :	Jason		
Avis Centrale de surveillance:	Oui	Heure :	11h07
Avis de réarmement de la Centrale:	Oui		
Service des incendies présent:	Non		

2. Chronologie des actions

Alarme incendie	
11h07	Déclenchement et Vérification en alarme au panneau d'alarme incendie
11h08	Début du plan particulier d'intervention (Plan de sécurité incendie et mesure d'urgence)
11h09	Composer le 911 et informer de la situation
11h10	Contacter le Chef du point de rassemblement pour connaître l'état de situation
11h11	Les zones évacuées
11h12	Confirmation de toute les zones d'évacuation
11h13	Arrêt des signaux sonores
11h14	Réintégration des employés
11h20	Rencontre de rétroaction avec les intervenants lors des mesures d'urgences.

3. Déroulement de l'exercice d'évacuation

Comportement physiologique lors de l'exercice

	Emplacement
Engagement	Tout s'est bien dérouler
Affiliation	Les employés ont effectué une évacuation partiel avec les résidents (mobilité réduite dans les couloirs)
Évitement	Tout s'est bien dérouler
Récalcitrant	Tout s'est bien dérouler

Logistique

	Oui	Non
Le poste de contrôle est au bon endroit	X	
Le positionnement des intervenants est adéquat au point de rassemblement	X	
On retrouve une trousse de premiers soins au point de rassemblement	X	
Le stationnement est fermé		X

4. Observations et recommandations pour les rôles d'évacuation

Coordonnateur des mesures d'urgence	
L'intervenant a bien fait son rôle	Il manquait l'appel 911
Bonne communication avec le chef de point de rassemblement.	
Bon moyen de communication (cellulaire)	

Responsable mécanique et bâtiment	
Disponible et attentif aux consignes	
Calme	

Chef du point de rassemblement	
Bonne communication avec le coordonnateur des mesures d'urgence.	
Bon moyen de communication à l'aide du cellulaire	
Bonne observation pour l'identification des zones évacuer	

Chef d'étage – Surveillant de porte d'issue	
Certaines intervenant était absent.	
Mettre à jours la liste des intervenant	

Chercheurs	
Bonne recherche	
Calme	
Bon rapport au Chef du point de rassemblement	

Notez que l'exercice d'évacuation doit être fait annuellement pour votre bâtiment selon la norme du **C.N.P.I. Section 2.8**. Un scénario différent pourrait être envisagé pour l'année prochaine.

Besoin d'un PSIMU en version anglais (À vérifier).

Bonne réussite de l'exercice 2023!

Quneary Ong
Technicienne en mesure d'urgence
PMU Québec
450-845-3366 ext : 237